

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक -1, जबलपुर

ज्ञापन क्रमांक  
प्रति,

466

/तक./ 2020

दिनांक 12-02-2020

प्राचार्य,  
महर्षि विद्या मंदिर-1  
50, नर्मदा रोड जबलपुर।

विषय :- संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र बावत्।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक-एम.व्ही.एम./जबलपुर/19/दिनांक 6/2/2020

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से महर्षि विद्या मंदिर जबलपुर के भवन का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र चाहा गया है। उपरोक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मुख्यालय उपसंभाग क्रमांक-3 जबलपुर द्वारा किया गया है।

भवन का संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

सहपत्र :- प्रमाण पत्र।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग(भ/स)  
संभाग क्रमांक-1 जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक


/तक./

दिनांक

प्रतिलिपि -

अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मुख्यालय उपसंभाग क्रमांक-3 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक निर्माण विभाग(भ/स)  
संभाग क्रमांक-1 जबलपुर



## Certificate of Structural Stability

(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)

It is hereby certified that the structural and foundation designs of the building at Maharishi Vidya Mandir; 50 Narmada Road Jabalpur (M.P.) for which map and plan are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant India standard codes, National building code, guide line and documents specified in Annexure- 1 Building bye-Laws.



**Sub Engineer**  
City Section  
P.W.D. (B/R) Sub Dn. No. III, JBP.



**Sub Division Officer**  
P.W.D. (B/R) Sub Dn. No. III  
Jabalpur



**Executive Engineer**  
P.W.D.(B/R)Division No-1,  
Jabalpur